



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato

Tel. 0646572423 - 0646572366

Pec: [dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it](mailto:dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it)

Roma, (data di protocollo)

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n.163/2006, per la fornitura di n.40.000 fondine in polimero occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato (con riserva di diritto di opzione per ulteriori 40.000 manufatti per il biennio successivo).

ID 14357 - CIG 66163787D8.

Esercizio finanziario 2016 - Cap. 7456/16 art.1 Residui 2015.

AL R.T.I. PROTOS S.r.l. - 2M di Messori & Margini S.r.l.  
[protosrl@pec.it](mailto:protosrl@pec.it)

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si comunica che la Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica del 7 giugno u.s., ha deliberato la non ammissione alle fasi successive della gara della R.T.I. PROTOS S.r.l. - 2M di Messori & Margini S.r.l. per i sottoindicati motivi:

- la "prove d'urto" sulle tre fondine condizionate (temperatura ambiente, +50° e -20°) non viene superata per la *rottura della fondina ad ogni altezza*;
- la prova di "resistenza alla temperatura", non viene superata in quanto il *sistema di sicurezza si apre a fatica (uso di due mani)*;
- la prova di "resistenza ai prodotti petroliferi - benzina", non viene superata in quanto il *manufatto presenta una variazione estetica - perdita di lucentezza*;
- la prova della "nebbia salina - fondina completa" non viene superata, in quanto il *sistema di sicurezza rimane bloccato - l'arma non si può estrarre dopo l'inserimento*;
- la prova di "esposizione alla sabbia e prove di funzionalità" non viene superata, in quanto il *sistema di sicurezza rimane bloccato - l'arma non si può estrarre dopo l'inserimento*.
- la prova di "resistenza del sistema di sicurezza" condizionata a -20° non viene superata in quanto *non si raggiunge il requisito minimo*.

Si allega copia dei verbali dal n. 1 datato 7 giugno 2016 al n. 6 datato 21 luglio 2016.

IL DIRIGENTE  
Fabrizio Izzo