



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-----  
SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA

N.

Roma, 22 marzo 2018

## RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria inerente l'impermeabilizzazione terrazzo 1° piano palazzina Trevi.

In riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione del terrazzo del 1° piano della pal. Trevi, si comunica che in seguito agli eventi atmosferici dei giorni passati, (neve e abbondanti piogge), si sono create ulteriori fessurazioni del manto impermeabilizzante esistente.

Tali fessurazioni, hanno provocato infiltrazioni che stanno ammalorando gran parte del soffitto dei locali sottostanti, interessati dai noti lavori di ristrutturazione.

Pertanto, al fine di evitare ulteriori danni ai solai dei locali sottostanti che porterebbero ad un rifacimento dei lavori già eseguiti, è indispensabile impermeabilizzare 300 mq anziché i 150 mq. già previsti.

Si allega il computo metrico degli ulteriori 150 mq. di impermeabilizzazione da effettuare.

Primo Dirigente Tecn. Ing. della P. di S.

Dott. SASSO Annunziato

